

СОГЛАСОВАНО:  
Директор департамента образования  
Администрации города Сургута  
Т.Н. Османкина



« 20 » г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СШ № 31  
О. Ю. Басистюк  
11 20 14г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
средней школы № 31**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального образовательного учреждения.  
1.2. Адрес объекта: РФ, 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18.  
1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 3этажа, 22552,6кв.м.  
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 20045,0кв.м.  
1.4. Год постройки здания 2014г. последнего капитального ремонта – нет.  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - не предусмотрен, капитальный - не предусмотрено.  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 31, краткое наименование: МБОУ СШ № 31.  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) РФ, 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18.  
1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*) оперативное управление.  
1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*) – негосударственная  
1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) – муниципальная.  
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Администрации города Сургута .  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: РФ, 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра г. Сургут, ул. Гагарина ,11.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) – образование.  
2.2 Виды оказываемых услуг: - образовательные услуги.  
2.3 Форма оказания услуг: (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*) - на объекте, на дому.  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*) – дети.  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (*инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушением умственного развития*) – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  
2.6 Плановая мощность: *посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:* 850  
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да.

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2-х направлениях, вблизи объекта располагаются :

- две остановки «31 микрорайон», с расстоянием до объекта с нечётной стороны ул. Иосифа Каролинского - 120 м., и наименованием маршрутов № 11, № 5а, № 69(м/т), №53(м/т);

- с чётной стороны ул. Иосифа Каролинского - 50 м. № 11, № 26, № 24, № 40(м/т), № 53(м/т), №35а(м/т), №69(м/т);

Переход через проезжую часть возможен через регулируемый светофором пешеходный переход. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

- на маршрутах № 11, № 5а, №26, – задействованы низкопольные автобусы.

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 50 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 3 мин. (быстрый шаг); 5 мин. (медленный шаг).

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: - да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; - нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет - нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - да.

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4.	с нарушениями зрения	«ДУ»
5.	с нарушениями слуха	«ДУ»
6.	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД (С,Г,У,О) ДУ(К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (С,Г,У,О) ДУ(К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

#### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Основные структурно - функциональные зоны: территория прилегающая к зданию (участок) - физическая

доступность для всех категорий инвалидов временно недоступна (ВНД), вход (входы) в здание - физическая доступность для категорий инвалидов (С,Г,У,О) временно недоступна (ВНД), для инвалидов колясочников (К) доступно условно (ДУ), путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) физическая доступность для категорий инвалидов (С,Г,У,О) временно недоступна (ВНД), для инвалидов колясочников (К) доступно условно (ДУ), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи (на всех участках), зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,Г,С,У) временно недоступна (ВНД).

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: в рамках муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения инвалидов и МГН.  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): отсутствует доступ инвалидов (ВНД).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: окружной территориальной информационной системы ХМАО-Югры раздел «Доступная среда»; на сайте: <http://school31.admsurgut.ru>

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 28 » 11 20 14 г.
2. Акта обследования объекта: от « 28 » 11 20 14 г.

*Паспорт доступности объекта согласован работами группой по паспортисанию объектов социальной сферы в Сургуте (протокол № 4 от 09.12. 2015)*



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СШ № 31

О. Ю. Басистюк

№ 28 от 11 2014 г.

**АНКЕТА  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
средней школы № 31**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального образовательного учреждения.
- 1.2. Адрес объекта: РФ, 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18.
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 3этажа, 22552,6кв.м. наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 20045,0кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2014г. последнего капитального ремонта – нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - не предусмотрено, капитальный - не предусмотрено.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 31, краткое наименование: МБОУ СШ № 31.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) РФ, 628400, Тюменская область, ХМАО-Югра г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18.
- 1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*) – негосударственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) – муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Администрации города Сургута.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: РФ, 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра г. Сургут, ул. Гагарина, 11.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) – образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: - образовательные услуги.
- 2.3 Форма оказания услуг: (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*) - на объекте, на дому.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*) – дети.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (*инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушением умственного развития*) – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
- 2.6 Плановая мощность: *посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:* 850
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да.

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2-х направлениях, вблизи объекта располагаются:

- две остановки «31 микрорайон», с расстоянием до объекта с нечётной стороны ул. Иосифа Каролинского - 120 м., и наименованием маршрутов № 11, № 5а, № 69(м/т), №53(м/т);

- с чётной стороны ул. Иосифа Каролинского - 50 м. № 11, № 26, № 24, № 40(м/т), № 53(м/т), №35а(м/т), №69(м/т);

Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы, оснащенные светофором с таймером.

Выше перечисленные остановки, пешеходные переходы оборудованы пандусами для спуска-подъема колясочников.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

- на маршрутах № 11, № 5а, №26, – задействованы низкопольные автобусы.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 50 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 3 мин. (быстрый шаг); 5 мин. (медленный шаг).

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: - да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; - нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет - нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - да.

#### 3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	«ДУ»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

#### 4. Управленческое решение

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано**

Зам. директора по АХР Батакова В.В.

должность;

Ф.И.О

подпись,

тел. (3462) 94-29-93, факс 94-29-91.



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МБОУ СШ №31  
О. Ю. Басистюк  
« 28 » 11 20 14 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
муниципального бюджетного общеобразовательного  
учреждения средней школы №31**

Ханты-Мансийский  
Автономный округ – Югра  
(наименование территориального  
образования субъекта)

« 28 » 11 20 14 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального образовательного учреждения.
- 1.2. Адрес объекта: РФ, 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18.
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 3этажа, 22552,6кв.м. наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 20045,0кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2014г. последнего капитального ремонта – нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- не предусмотрено, капитальный - не предусмотрено.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 31, краткое наименование: МБОУ СШ № 31.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) РФ, 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: Образовательная деятельность МБОУ СШ №31 осуществляется в соответствии с лицензией на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)-1148602005430. Лицензия №1645 от 29.08.2014, серия 86ЛО1 №0000850. Срок действия лицензии-бессрочно.

Образовательные программы реализуют три отделения (начальное общее образование; основное общее образование; среднее общее образование). Спрос на образовательные услуги, предоставляемые школой, несмотря на демографический спад, остается на достаточно высоком уровне. Контрольные цифры приема выполнены. Большинство обучающихся - жители г. Сургута.

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2-х направлениях, вблизи объекта располагаются :  
- две остановки «31 микрорайон», с расстоянием до объекта с нечётной стороны ул. Иосифа Каролинского - 120 м., и наименованием маршрутов № 11, № 5а, № 69(м/т), №53(м/т);  
- с чётной стороны ул. Иосифа Каролинского - 50 м. № 11, № 26, № 24, № 40(м/т), № 53(м/т), №35а(м/т), №69(м/т);

**Переход через проезжую часть возможен через регулируемый светофором пешеходный переход.**

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

**- на маршрутах № 11, № 5а, №26, – задействованы низкопольные автобусы,**

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - **50 м.**

3.2.2. Время движения (пешком) **3 мин. (быстрый шаг); 5 мин. (медленный шаг).**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: - **да.**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет:* - **регулируемые.**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* - **нет.**

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* - **нет.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* - **да.**

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	«ДУ»
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4.	с нарушениями зрения	«ДУ»
5.	с нарушениями слуха	«ДУ»
6.	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1-4.	1-6.
2	Вход (входы) в здание	ВНД – (С,Г,О,У) ДУ- (К)	5,6,6/1-9.	7-19, 56
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД – (С,Г,О,У) ДУ– (К)	10-13.	20-33
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	14,15,16	38-52.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	17, 18,19	20,53-55, 57-60
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	-

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно



**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Основные структурно - функциональные зоны: территория прилегающая к зданию (участок) - физическая доступность для всех категорий инвалидов временно недоступна (ВНД), вход (входы) в здание - физическая доступность для категорий инвалидов (С,Г,У,О) временно недоступна(ВНД), для инвалидов колясочников (К) доступно условно(ДУ), путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) физическая доступность для категорий инвалидов(С,Г,У,О) временно недоступна (ВНД), для инвалидов колясочников (К) доступно условно(ДУ), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи (на всех участках), зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,Г,С,У) временно недоступна (ВНД).**

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения инвалидов и МГН. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): отсутствует доступ инвалидов (ВНД).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией, согласование с потребителем (с общественными организациями).

4.4.1. Рабочая группа по паспортизации объектов социальной сферы при координационном совете по делам инвалидов. Протокол № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» - Филатов С. И. и председатель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов Соколова Л.Е.

4.4.6. другое: \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: **На официальном сайте образовательного учреждения окружной территориальной информационной системе ХМАО-Югры (раздел «Доступная среда») на сайте: <http://school31.admsurgut.ru>**

## 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 3 л.
2. Входа (входов) в здание	на 3л.
3. Путей движения в здании	на 4л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 2л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 3л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2 л.
Результаты фотофиксации на объекте	на 11 л.
План прилегающей территории	на 1л.
Поэтажные планы(три этажа)	на 3л.
Схема движения от остановки до объекта	на 1л.

Руководитель

рабочей группы:

Заведующая хозяйством Л.В. Чертовикова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Зам. Директора по АХР Батакова В. В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

От департамента архитектуры и градостроительства Администрации города:

Ведущий специалист архитектурно-планировочного отдела

Белоконь П.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

От департамента городского хозяйства Администрации города:

Главный специалист отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог, дорожно-транспортного управления Байков А.Б.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

От департамента образования Администрации города:

Ведущий инженер отдела эксплуатации и обеспечения безопасности

Арсанбекова Т.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть»

Филатов С. И.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества

инвалидов – Соколова Л.Е.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)



Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
« 28 » 11 20 14 г

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)  
МБОУ СШ №31, ул. Иосифа Каролинского, 18.**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	1	1,2	Отсутствует доступная информация об объекте.	Все	Оборудовать доступной информацией об объекте, предусмотреть знак доступности для инвалидов.	Индивидуальное решение с ТСР.
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	2	3,4,5, 6	Отсутствует информационная поддержка на всём пути движения МГН. Отсутствует тактильная полоса, предупреждающая об изменении профиля рельефа или смене направления движения. Отсутствуют предупредительные тактильные полосы за 0,8м. перед лестничным маршем. Отсутствуют места отдыха для МГН.	Все С Все	Обеспечить информационную поддержку на всём пути движения МГН. Установить тактильную полосу, предупреждающую об изменении профиля рельефа или смене направления движения. Установить предупредительные тактильные полосы за 0,8м. перед лестничным маршем. Оборудовать места отдыха для МГН.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
1.3	Лестница наружная.	Есть	3	4,5	Имеется лестничный марш шириной 8,62м. не оборудованный двухуровневыми поручнями с безопасным продолжением	Все	Установить на лестничном марше двухуровневые поручни с безопасным продолжением горизонтальной части на 0,3м. и	Текущий ремонт.

					горизонтальной части на 0,3м. и разделительным двухуровневым поручнем через 4м. Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой.  Ширина проступи 1,07м	С  О.С	предусмотреть разделительные двухуровневые поручни через 4м.  Выделить краевые ступени лестничных маршей цветом или фактурой. Привести в соответствие с нормативами.	Индивидуальное решение с ТСР
1.4	Пандус.	Есть	4	5	Пандус не оборудован двухуровневыми поручнями с безопасным завершением на 0,3м. Отсутствуют колесо-отбойные устройства высотой не менее 0,1м по продольным краям маршей пандусов.	К,О	Оборудовать пандус двухуровневыми поручнями с безопасным завершением на 0,3м. Установить колесо-отбойные устройства высотой не менее 0,1м по продольным краям маршей пандусов.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
1.5	Автостоянка и парковка	Нет	-	-	Отсутствует оборудованная автостоянка.	К	Оборудовать места парковки за пределами землеотвода. <i>(Действующие нормативные требования запрещают автостоянку на территории учреждения)</i> . Установить вертикальный знак и нанести горизонтальную разметку.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	Все			Отсутствует доступная информация об объекте.  Отсутствует информационная поддержка на всём пути движения инвалидов и МГН. Отсутствуют места отдыха для МГН.  Имеется лестничный марш шириной 8,62м. не оборудованный двухуровневыми поручнями с безопасным продолжением горизонтальной части 0,3м. и разделительным двухуровневым поручнем через 4м.	Все	Оборудовать доступной информацией об объекте, и предусмотреть знак доступности для инвалидов. Установить информационную поддержку на всём пути движения инвалидов и МГН. Оборудовать места отдыха для МГН. Установить на лестничном марше двухуровневые поручни с безопасным продолжением горизонтальной части на 0,3м. и предусмотреть разделительный двухуровневый поручень через 4м.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	№ 1-4	№ 1-6	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: **Доступ на объект для всех категорий инвалидов (К,С,О,Г,У) и МГН временно недоступен (ВНД).**

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
« 28 » \_\_\_\_\_ 11 2014г

**I Результаты обследования:**  
**2. Входа (входов) в здание**  
МБОУ СПШ №31 ул. Иосифа Каролинского, 18.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	5	7, 8, 9, 56	Отсутствует контрастное или фактурное выделение первой и последней ступени лестничного марша; Отсутствуют двухуровневые поручни, с безопасным завершением горизонтальной части на 0,3м. (Ширина лестничного марша 4,03м, высота поручней 1,23м), разделительный двухуровневый поручень с безопасным завершением горизонтальной части на 0,3м. (ширина лестничного марша 6,33м в спортивном блоке). Отсутствует кнопка вызова на поручне лестничного марша. Отсутствует предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих препятствий в форме	С  Все  Все  С	Выделить контрастно или фактурно первую и последнюю ступени лестничного марша.  Предусмотреть двухуровневые поручни, с безопасным завершением горизонтальной части на 0,3м. (Ширина лестничного марша 4,03м, высота поручней 0,9м, 0,7м), разделительный двухуровневый поручень с безопасным завершением горизонтальной части на 0,3м. (6,33м в спортивном блоке) Установить кнопку вызова на поручне лестничного марша. Предусмотреть предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих препятствий в форме квадрата или круга на расстоянии 0,5м от	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

					квадрата или круга на расстоянии 0,5м от объекта.		объекта	
2.2	Пандус (наружный)	нет	6	10,11,	Отсутствует	К	Предусмотрено автономное подъёмное устройство для инвалидов колясочников.	-
		есть	6/1	12	Отсутствуют колесо-отбойные устройства высотой не менее 0,1м по продольным краям маршей пандусов.	К	Установить колесо-отбойные устройства высотой не менее 0,1м по продольным краям маршей пандусов.	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР.
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	7	13,14, 15	Отсутствуют тактильные направляющие.	С	Установить тактильные направляющие.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
					Отсутствует звуковой маяк на стене. Отсутствует противоскользящее покрытие, дренажные и водосборные решетки (начальная школа, спортивный блок).	Все	Установить звуковой маяк на стене. Установить противоскользящее покрытие, дренажные и водосборные решетки (начальная школа, спортивный блок).	
2.4	Дверь (входная)	есть	8	14, 15, 16	Отсутствует информация об объекте. Отсутствует фиксатор в положениях открыто/закрыто.	Все	Установить информацию об объекте. Установить фиксатор в положениях открыто/закрыто.	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР.
2.5	Тамбур	есть	9	17,18, 19	Отсутствуют тактильные направляющие элементы. Отсутствует напольное противоскользящее покрытие.	С Все	Установить тактильные направляющие элементы, противоскользящее напольное покрытие.	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют двухуровневые поручни с безопасным продолжением горизонтальной части на 0,3м. Отсутствует закругление лестничных ступеней радиусом 0,05м., информационное табло для инвалидов, фиксатор в положениях открыто/закрыто, доводчик с 5-ти секундной задержкой. Отсутствует противоскользящее	Все	Установить двухуровневые поручни с безопасным продолжением горизонтальной части на 0,3м. Привести в соответствие закругление ребра лестничных ступеней радиусом 0,05м. Установить информацию об объекте, фиксатор в положениях открыто/закрыто, доводчик с 5-ти секундной задержкой. Установить противоскользящее	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР.

				покрытие, дренажные и водосборные решетки (начальная школа, спортивный блок).		покрытие, дренажные и водосборные решетки (начальная школа, спортивный блок).	
--	--	--	--	---	--	---	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД	№ 5,6,6/1,7,8,9	№ 7-19, 56	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступ на объект категорий инвалидов (С,О,Г,У) и МГН временно недоступен (ВНД).  
Доступ на объект для категории инвалидов колясочников (К) доступен условно (ДУ).



Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
« 28 » 11 2014г

**I Результаты обследования:**  
**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**  
МБОУ СШ №31 ул. Иосифа Каролинского, 18.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	10	20,21, 22,23, 24	Отсутствует информационная мнемосхема. Поручни вдоль стен. Отсутствуют тактильные направляющие, или контрастно окрашенные поверхности на участках пола перед дверными проемами, входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей, тактильная предупредительная полоса за 0.6м перед лестничным маршем, перед кабиной лифта. Полы при намокании скользкие.	Все О.С С  Все	Установить информационную мнемосхему. Установить поручни вдоль стен. Нанести тактильные направляющие, на участках пола перед дверными проемами, входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей, напольные тактильные направляющие и тактильную предупредительную полосу за 0.6м перед лестничным маршем, перед кабиной лифта. Предусмотреть противоскользящее напольное покрытие.	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР.
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	11	25, 26,27,	Отсутствует контрастное или фактурное выделение первой и последней ступеней лестничного марша, тактильная маркировка	С	Оборудовать контрастное или фактурное выделение первой и последней ступеней лестничного марша, тактильную маркировку	Текущий ремонт

				28	этажей на торцевых частях поручней, бортик высотой 0,2м с боковой стороны ступени, не прилегающей к стене, Отсутствуют противоскользящие маячковые ограничители на ребре ступени. Отсутствуют двухуровневые поручни с двух сторон с безопасным продолжением горизонтальной части на 0,30м Отсутствует закругление лестничных ступеней радиусом 0,05м.	С.О Все	этажей на торцевых частях поручней, бортик высотой 0,2м с боковой стороны ступени, не прилегающей к стене, Предусмотреть противоскользящие маячковые ограничители на ребре ступени. Установить в соответствии с нормативами двухуровневые поручни с двух сторон, с безопасным продолжением горизонтальной части на 0,30 м. Организовать закругление лестничных ступеней радиусом 0,05м.	Индивидуальное решение с ТСР.
3.3	Пандус внутри здания	Нет	-	-	Отсутствует	К	Предусмотрено автономное подъёмное устройство для инвалидов колясочников.	-
3.4	Лифт	Есть	12	29, 30	Размеры кабины и ширина дверей не соответствуют нормативным требованиям. Отсутствуют тактильные нумерации кнопок этажей. У каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов, отсутствуют тактильные указатели уровня этажа. Цифровое обозначение этажа, контрастное по отношению к фону стены.	К С	Установить лифтовые кабины в соответствии с нормативными требованиями. Предусмотреть тактильные нумерации кнопок этажей. У каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов, тактильные указатели уровня этажа должны быть на высоте не более 1,5 м. Цифровое обозначение этажа должно быть напротив выхода из таких лифтов на высоте не более 1,5 м размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены.	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР.
3.5	Дверь	Есть	13	31,32,33	Высота порогов 0,025	К	Снизить пороги до 0,014м.	-
					Отсутствует информационная мнемосхема.	Все	Установить информационную мнемосхему.	

3.6	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности Лестница (внутри здания) по путям к эвакуационному выходу	Есть	10 11	20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28	<p>Поручни вдоль стен.</p> <p>Отсутствуют тактильные направляющие, или контрастно окрашенные поверхности на участках пола перед дверными проемами, входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей, тактильная предупредительная полоса за 0.6м перед лестничным маршем, перед кабиной лифта.</p> <p>Полы при намокании скользкие.</p> <p>Отсутствует не задымляемая зона безопасности, с обратной селекторной связью.</p> <p>Отсутствует контрастное или фактурное выделение первой и последней ступеней лестничного марша, тактильная маркировка этажей на торцевых частях поручней, бортик высотой 0,2м с боковой стороны ступени, не прилегающей к стене,</p> <p>Отсутствуют противоскользящие маячковые ограничители на ребре ступени.</p> <p>Отсутствуют двухуровневые поручни с двух сторон с безопасным продолжением горизонтальной части на 0,30м.</p>	<p>С.О С</p> <p>Все</p> <p>С</p> <p>С.О</p> <p>Все</p>	<p>Установить поручни вдоль стен.</p> <p>Нанести тактильные направляющие, на участках пола перед дверными проемами, входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей, предупредительную тактильную полосу за 0.6м перед лестничным маршем и за 0.6 м перед кабиной лифта.</p> <p>Предусмотреть противоскользящее напольное покрытие.</p> <p>Оборудовать не задымляемую зону безопасности, с обратной селекторной связью.</p> <p>Оборудовать контрастное или фактурное выделение первой и последней ступеней лестничного марша, тактильную маркировку этажей на торцевых частях поручней, бортик высотой 0,2м с боковой стороны ступени, не прилегающей к стене,</p> <p>Предусмотреть противоскользящие маячковые ограничители на ребре ступени.</p> <p>Установить в соответствии с нормативами двухуровневые поручни с двух сторон, с безопасным продолжением горизонтальной части на 0,30 м.</p>	<p>Текущий ремонт.</p> <p>Индивидуальное решение с ТСП</p>
	ОБЩИЕ требования к зоне				<p>Отсутствует информационная мнемосхема.</p> <p>Полы при намокании скользкие.</p> <p>Отсутствуют противоскользящие</p>	<p>Все</p>	<p>Установить информационную мнемосхему.</p> <p>Предусмотреть противоскользящее напольное покрытие.</p> <p>Предусмотреть противоскользящие</p>	<p>Текущий ремонт.</p> <p>Индивидуальное решение с ТСП</p>

				маячковые ограничители на ребре ступени. Отсутствуют двухуровневые поручни с двух сторон с безопасным продолжением горизонтальной части 0,30м. не задымляемая зона безопасности, с двухсторонней селекторной связью.		маячковые ограничители на ребре ступени. Установить в соответствии с нормативами двухуровневые поручни с двух сторон, с безопасным продолжением горизонтальной части на 0,30 м. Оборудовать не задымляемую зону безопасности, с двухсторонней селекторной связью.	
--	--	--	--	---	--	--	--

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД	№ 10-13	№ 20-33	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступ на объект для категорий инвалидов (С,О,Г,У) временно недоступен (ВНД).  
Доступ на объект инвалидов колясочников (К) доступен условно (ДУ).

Приложение 4  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
« 28 » 11 2014г

**I Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**  
**МБОУ СШ № 31 ул. Иосифа Каролинского, 18**

№ п/п	функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	14	38, 39,40,	Информационные таблички, обозначающие назначение помещения, не продублированы рельефными знаками. Отсутствует индукционная петля. Отсутствуют оборудованные места для инвалидов колясочников.	С Г К	Продублировать рельефными знаками информационные таблички, обозначающие назначение помещения. Предусмотреть индукционную петлю. Предусмотреть оборудованные места для инвалидов колясочников.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4.2	Зальная форма обслуживания (актовый, спортивный, обеденный залы)	есть	15	41,42, 43,44, 45, 46, 47, 48, 49	Информационные таблички, обозначающие назначение помещения, не продублированы рельефными знаками. Поручни вдоль стен. Отсутствуют напольные тактильные направляющие в спортивном зале, предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих препятствий в форме квадрата или круга на	С С.О С	Продублировать рельефными знаками информационные таблички, обозначающие назначение помещения. Поручни вдоль стен. Установить напольные тактильные направляющие в спортивном зале, предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих препятствий в форме квадрата или круга на	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

					расстоянии 0,5м от объекта в обеденном зале, подъемник инвалидов колясочников на сцену в актовом зале. Отсутствует индукционная петля.	К Г	расстоянии 0,5м от объекта в обеденном зале, подъемник для инвалидов колясочников на сцену в актовом зале. Оборудовать индукционную петлю	
4.3	Бассейн	есть	16	50, 51, 52	Информационные таблички, обозначающие назначение помещения, не продублированы рельефными знаками. Отсутствуют поручни вдоль стен. Отсутствуют тактильные направляющие обозначающие направление движения. Отсутствует автономное спускоподъемное устройство для инвалидов колясочников непосредственно в чашу бассейна. Отсутствуют ограничительные бордюры по краям бассейна высотой 0,04 м. Переход между раздевалкой и залом бассейна менее 1,0м.	С С.О С К С К	Продублировать рельефными знаками информационные таблички, обозначающие назначение помещения. Установить поручни вдоль стен. Оборудовать тактильные направляющие обозначающие направление движения. Установить автономное спускоподъемное устройство для инвалидов колясочников непосредственно в чашу бассейна. Установить ограничительные бордюры по краям бассейна высотой 0,04 м. Увеличить ширину технологического проема между раздевалкой и залом бассейна не целесообразно.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
	ОБЩИЕ требования к зоне				-	Все	-	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ВНД	№ 14,15,16	№ 38-52	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: Доступ на объект для всех категорий инвалидов (К,С,О,Г,У) и МГН временно недоступен (ВНД).

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
« 28 » 11 2014г

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**  
**МБОУ СШ №31 ул. Иосифа Каролинского, 18**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	17	53,57,58,59,60	Отсутствует универсальная кабинка. Имеются необорудованные туалетные комнаты (2,1x1,84; 1,54x2,36; 3,22x1,37; 3,24x1,64). Отсутствует система двусторонней связи, кнопка экстренного вызова, крючки для костылей, одежды и других принадлежностей. Информационные таблички, обозначающие назначение помещения, не продублированы рельефными знаками. Отсутствуют унитазы имеющие опору для спины, откидные поручни с двух сторон унитаза, свободная зона для разворота кресла-коляски. Отсутствует система с	Все  С  К. О  Все	Оборудовать универсальную кабинку размером 2,2м.х2,25м., Доборудовать туалетные комнаты.  Установить систему двусторонней связи, кнопку экстренного вызова, крючки для костылей, одежды и других принадлежностей. Продублировать рельефными знаками информационные таблички, обозначающие назначение помещения. Установить унитазы имеющие опору для спины, откидные поручни с двух сторон унитаза, Создать свободную зону для разворота с кресла-коляски. Установить систему с	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

					автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением на боковой стене. Отсутствуют писсуары вертикального типа, Отсутствует аварийное освещение.		автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением на боковой стене. Установить писсуары вертикального типа, аварийное освещение.	
5.2	Душевая комната	есть	18	54	Отсутствуют специализированная универсальная душевая кабина.  Отсутствие откидных сидений, вертикальных горизонтальных поручней, свободной зоны для пересаживания с кресла коляски.	Все  К	Установить специализированную универсальную душевую кабинку. Предусмотреть откидные сиденья, вертикальные горизонтальные поручни. Оборудовать свободную зону для пересаживания с кресла коляски.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5.3	Гардероб	есть	19	20, 55	Отсутствует гардероб, оборудованный для инвалидов. (вешалки – высота 1,65, длина 5,64) Отсутствует контрастная маркировка и рельефная нумерация шкафов в раздевалке бассейна.	Все  С	Предусмотрена альтернативная форма обслуживания в общем гардеробе.  Предусмотреть контрастную маркировку и рельефную нумерацию шкафов в раздевалке бассейна.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует универсальная кабинка. Имеются необорудованные туалетные комнаты (2,1x1,84; 1,54x2,36; 3,22x1,37; 3,24x1,64), Отсутствует система двусторонней связи, кнопка экстренного вызова, крючки для костылей, одежды и других принадлежностей. Отсутствуют писсуары вертикального типа, Отсутствует аварийное освещение. Отсутствуют специализированная универсальная душевая кабина.	Все	Оборудовать универсальную кабинку размером 2,2м.х2,25м., Дооборудовать туалетные комнаты. Установить систему двусторонней связи, кнопку экстренного вызова, крючки для костылей, одежды и других принадлежностей.  Установить писсуары вертикального типа, аварийное освещение. Установить специализированную универсальную душевую	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.



					Отсутствует гардероб, оборудованный для инвалидов. (вешалки – высота 1,65, длина - 5,64)		кабинку. Предусмотрена альтернативная форма обслуживания в общем гардеробе.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	№ 17, 18,19	№ 20,53,54,55,57-60	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: Доступ на объект для всех категорий инвалидов (К,С,О,Г,У) и МГН временно недоступен (ВНД).

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
« 28 » 11 20 14 г

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**  
**МБОУ СШ №31 ул. Иосифа Каролинского, 18**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет	-	-	Отсутствует комплексная система информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Все	Сформировать комплексную систему информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСР.
6.2	Акустические средства	Нет	-	-	Отсутствует комплексная система информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Все	Сформировать комплексную систему информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСР.
6.3	Тактильные средства	Нет	-	-	Отсутствует комплексная система информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	С	Сформировать комплексную систему информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСР.

	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	Отсутствует комплексная система информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Все	Сформировать комплексную систему информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСП.
--	-------------------------	--	---	---	---	-----	--	-------------------------------

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД	-	-	Индивидуальное решение с ТСП.

Комментарий к заключению: Доступ на объект для всех категорий инвалидов (К,С,О,Г,У) и МГН временно недоступен (ВНД).

МБОУ СШ № 31 ул. Иосифа Каролинского, 18

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3



Фото № 4



Фото № 5



Фото № 6



Φοτο Νο 7



Φοτο Νο 8



Φοτο Νο 9



Φοτο Νο 10



Φοτο Νο 11



Φοτο Νο 12



Φοτο Νο 13



Φοτο Νο 14



Φοτο Νο 15



Φοτο Νο 16



Φοτο Νο17



Φοτο Νο18



Φοτο Νο 19



Φοτο Νο 20



Φοτο Νο 21



Φοτο Νο 22



Φοτο Νο 23



Φοτο Νο 24



Φοτο Νο 25



Φοτο Νο 26



Φοτο Νο 27



Φοτο Νο 28



Φοτο Νο 29



Φοτο Νο 30





Φοτο № 31



Φοτο № 32



Φοτο № 33



Φοτο № 34



Φοτο № 35



Φοτο № 36



Φοτο Νο 37



Φοτο Νο 38



Φοτο Νο 39



Φοτο Νο 40



Φοτο Νο 41



Φοτο Νο 42



Φοτο Νο 49



Φοτο Νο 50



Φοτο Νο 51



Φοτο Νο 52



Φοτο Νο 53



Φοτο Νο 54

